

Transformator 2.500kVA

Oberspannung: 690V

Einspeisung: 1 Stück Niederspannungsleistungsschalter 2.500A

Anschluss: 4 Stück Sicherungslastschaltleisten NH3

Kabeleinführung seitlich

Unterspannung: 400V

Anschluss: 6 Stück Sicherungslastschaltleisten NH3

Kabeleinführung seitlich.

Details: Drehstrom-Gießharz-Transformator 2.500kVA
(Spartransformator KEINE galvanische Trennung)

Schaltgruppe: Yna0

Kurzschlussspannung: 2,52%

für Außenaufstellung geeignet

luftgekühlt

Gabelstaplertaschen

Ausführung als 10ft Container.

Maße/Gewicht: 10ft

Länge: 2.991mm

Breite: 2.438mm

Höhe: 2.591mm

Gewicht: 5.400kg

