

Transformator 1.600kVA

Oberspannung: 690V

Einspeisung: 1 Stück Niederspannungsleistungsschalter 1.600A

Anschluss: 4 Stück Sicherungslastschaltleisten NH3

Kabeleinführung seitlich

Unterspannung: 400V

Anschluss: 6 Stück Sicherungslastschaltleisten NH3

Kabeleinführung seitlich.

Details: Drehstrom-Gießharz-Transformator 1.600kVA
(Spartransformator KEINE galvanische Trennung)

Schaltgruppe: Yna0

Kurzschlussspannung: 1,18%

für Außenaufstellung geeignet

luftgekühlt

Gabelstaplertaschen

Ausführung als 8ft Container.

Maße/Gewicht: 8ft

Länge: 2.438mm

Breite: 2.220mm

Höhe: 2.260mm

Gewicht: 3.900kg

